■ ABSTRACT OF JAPANESE PUBLICATION OF UNEXAMINED UTILITY MODEL APPLICATION No. 60-123181 (JP60-123181U)

A button feeder including: a button storing unit for storing a button and sequentially sending the stored button; a button transferring unit for transferring the button to a predetermined position of a sewing machine for attaching the button; and a button path for connecting the button storing unit and the button transferring unit, in which a button supply hole for supplying a button with a type different from that of the button sent from the button storing unit is provided at the center of the button path.

With the arrangement, it becomes convenient to interpose, during an attaching operation for a large quantity of a single type of buttons, an attaching operation for a small quantity of another type of buttons.

公開実用 昭和60—123181

19日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭60-123181

©Int Cl.1	識別記号	庁内整理番号	每公開 昭和60年(1985)8月20日
D 05 B 3/22 A 41 H 37/10 B 65 G 47/14	101	8119-4L 7150-3B	
B 03 G 41/14	101	A-6710-3F	審査請求有(全頁)

砂考案の名称 ボタン供給装置

弁理士 菅原

到実 顧 昭59-10482

弘志

魯出 願 昭59(1984)1月27日

位考 案 者 原 田 上野市三田1203 日本ソーイング株式会社内 位考 案 者 木 村 佳 三 郎 上野市三田1203 日本ソーイング株式会社内 む考 案 者 森 谷 昭 彦 上野市三田1203 日本ソーイング株式会社内 砂考 案 者 上野市三田1203 日本ソーイング株式会社内 奥 知 京 審 愈出 願 人 株式会社 銀座山形屋 東京都中央区築地3丁目5番4号 が代 理 人





明 細 書

- 1 . 考案の名称 ポタン供給装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) ボタンを貯蔵するとともに、貯蔵されているボタンを順次送り出すボタン貯蔵器、ボタン付けミシンの所定位置へボタンを移送する移送装置とおばがタン貯蔵器と移送装置とを結ぶボタン通路をそなえ、前記ボタン通路の中間部には、ボタン貯蔵器から送り出されるボタンとは異なる種類のボタンをボタン通路内に供給することのできるボタン投入口を設けたことを特徴とするボタン供給装置。
- 3 . 考案の詳細な説明

この考案は、ボタン付けミシン用のボタン供給 装置に関するものである。

縫製工場等においてボタン付け専用に使用されるボタン付けミシン用のボタン供給装置として、ボタン貯蔵器内に保持されているボタンを、ミシン本体の所定の位置へ順次供給するように構成し



た装置が開発されているが、量産作業の途中で臨時的にボタン貯蔵器のボタンとは色彩や機様なりなければならなが、場合に、従来の供給装置では、貯蔵器のボタン送出して、供給を停止させて、供給装置のボタンを発力に変換があるがある。このため作業が繁雑となり、しかも時間的なコスが大きかった。

本考案は、上記事情に鑑みなされたもので、色 遠いボタン等の使用時において、ボタンの切替え 操作が簡単な、工業用ボタン付けミシン用のボタ ン供給装置を提供することを目的としている。

すなわち、本考案にかかるボタン供給装置は、ボタンを貯蔵するとともに、貯蔵されているボタンを順次送り出すボタン貯蔵器、ボタン付けミシンの所定位置へボタンを移送する移送装置、およびボタン貯蔵器と移送装置とを結ぶボタン通路の中間部には、ボタン貯





蔵器から送り出されるボタンとは異なる種類のボタンをボタン通路内に供給することのできるボタン投入口を設けたことを特徴としている。

以下、図面にあらわされた実施例について説明する。



٠,

10、10、はワークを挟持してポタン縫付け位置まで移動し、縫付け終了後元の位置に復帰する一連の運動を連続的に行なう。なお、この案内板10、10、は必ずしも必要ではなく、人手によってワークをポタン縫付け位置にセットしてもよい。


ボタン貯蔵器 5 は振動式のパーツフィーダー等と同様に構成されているもので、ボタンを貯えており、 がり 部 13とラセン状の誘導路が内部を出るなり、 振動発生をが出るなり、 貯蔵部 13内のボタンが出記が 3内のボタンは 14の上部に はいる。 ないが 15が取り付けられて ボタンはこのパイプ 15を通ってボタンは 15が取り付けられて ボタンはこのパイプ 15を通ってボタンは 15 が取り付けられる。 16 は 振動 版で、 案内部 14からの振動を 伝達する ことによって、パイプ 15内のボタンの移動を 促進する 働きをなす。

ボタン供給装置本体 6 は、ボタン貯蔵器 5 から送られてくるボタンを、ミシン本体 3 のボタン杷 持爪 7 に供給する装置で、ボタン通路としての



シュート20が、その前面側に傾斜させて設けてあり、このシュート20の上位側は前記パイプ15に接続されており、下位側にはボタン把持爪7にボタンを転送する移送装置22が設けられている。また、シュート20の中間部には、シュート20内のボタンを所定間隔を置いて1個ずつ移送装置22に供給するための順送り装置23が設けられている。

シュート 20の上部にはガイド板 25が立設されており、パイプ 15の端部に固着された口金 26が、このガイド板 25に矢印 X 方向に 層動 自在に取り付けられている。ガイド板 25のシュート 20の直上部に位置する部分にはシュート 20内部に通ずる 閉口 25 a が設けられている。口金 26はセットボルト 27によってガイド板 25の任意の位置に固定されているときはパイプ 15とシュート 20が開口 25 a を通じて連通されているが、第2図の実線で示す位置に切定されているが、第2図の実線で示す位置に個定されているときはパイプ 15とシュート 20との連続が遮断された状態になる。ガイド板 25のやや下側の位置には、内部に通孔 29をそなえた简体 30



移送装置22は、シュート20の終端部に設けられている軸40と、それよりも手前側に突出させて設けられている上下方向の軸41とをそなえている・軸40は、装置水体のケース6a内に収納されている



動力装置によるベルト43の駆動によって、矢印乙 方向に振動的な小刻みの回動を行ないつつ、図示 しない上下勤装置によって所定の周期で上下動す る。一方、軸41は上端部にアーム45が一体に設け られており、そのアーム 45の 先端 部に は、ケース 6a内の動力装置によって矢印 P 方向に往復動する ロッド46が連結されている。また、軸41の下端部 には、先端部がシュート20の終端部およびミシン 本体3のボタン把持爪7の位置に届くようなボタ ン供給アーム47が取り付けられており、ロッド46 の往復動による軸41の回動によって水平面内で矢 印 Q 方向に回動する。このボタン供給アーム47の 先端部の上面には、使用中のボタンの孔と同一の 配置で、キャリア針49が植設されている。なお、 軸40はボタン供給アーム47の回動と同期して上下 動する。

このボタン付けミシン装置1を背広上次の袖口のボタン付けに量産的に使用する場合には、ボタン供給装置4の口金26をガイド板25の奥側すなわち閉口25aのある位置に移動させた状態で、動力



装置および振動発生装置5a等の電額を投入する。 ボタン貯蔵器5内に投入されている量産用のボタ ·ン B はパイプ 15を 通ってシュート 20の 上端部まで 選ばれ、シュート20内を滑落する。滑落してきた ボタンは、順送り装置23のストップ爪36によって 一旦受けとめられ、ストップ爪38が間歇的に上方 へ回動する腹に、1個ずつが下側へ落下する。こ のとき移送装置22のポタン供給アーム47は、その 先端部 47a がシュート 20終端部の位置にあり、軸 40は上方位員にある。シュート20を落ちてきたボ タンBはボタン供給アーム47のキァリア針49の上 に載る。軸40が前述の小刻みな回動を開始しつつ 降下してボタンBを押さえ、それによってボタン Bのポタン孔に針49が嵌り込む。このようにして ボタンBがボタン供給アーム47の先端部に固定さ れる。次に、ロッド46が引込むことによってボタ ン供給アーム47が第2図の左回りに回動し、ボタ ンはミシン本体3のボタン把持爪7の下方に運ば れる。このとき、ボタンは針49がボタン孔に挿入 されいるので、移動中に落下することがなく、



またボタンは所定の位置および方向のまま保持される。ボタン把持爪でかけは上下助およれ7aのボタン供給アーム先端部47aのボタンは上下助端部47aのボタン供給アームを針3から抜き取り保持で戻る。ボタンけるでボタンが無くないが無くないがからと、ボタンとはないがある。ボタンとはないがある。ボタンはおびとないがある。ボタンはおびとないがある。ボタンはおびとないがある。ボタンは給ながないがある。ボタンは給ながある。ボタンは給ながある。ボタンは、ボタンがはいる。ボタンの供給が自動的に無駄なく行なわれるように構成されている。

次に、量産の途中で飛び込み的に色違い等異種のボタンを付ける必要が生じた場合には、装置を一旦停止して口金26をガイド板25の手前側に移動させ(第2図における実線の状態)、パイプ15からのボタンのシュート20への送り込みを遮断する。そして、ボタン投入口31から必要なボタン



を投入する。なお、フィーダーボタン50を押す、メタン供給装置本体 6 のみが作動を行なた案早と、ボタン供給装置用のボタンを下端部から大き取ることができる。こので、ボタンの選ができる。こので、ボタンには関いており、ボタンには関いており、はは、サンには関いである。とは、サンには、サンには関いたができる。このでは、ボタンの関連には、サンを投入を発展を表しているので、ボタンの関係には、サンを投入を発展を表しているのである。といるのには、サンを投入を対しているのである。

以上の説明から明らかなように、本考案にかかるボタン付けミシン用ボタン供給装置は、多量の同一種ボタンを用いるボタン付け作業の途中に、少量の異種ボタンのボタン付け作業を挿入する場合に極めて便利なものとなった。






4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案にかかるボタン供給装置をそなえたボタン付けミシンの1份をあらわす外観図、第2図はそのボタン供給装置の平面図、第3図はその側面図、第4図はその要部の断面図、および第5図は貯蔵器の外観図である。


1 … ボタン付けミシン装置、3 … ミシン本体、4 … ボタン供給装置、5 … ボタン貯蔵器、15 … パイプ、20 … シュート、22 … 移送装置、23 … 順送り装置、25 … ガイド板、26 … 口金、30 … 符体、31 … ボタン投入口、34 … 間隙部、36 … ストップ爪、40、41 … 軸、47 … ボタン供給アーム、49 … キァリア針、50 … フィーダーボタン。

実用新案登録山願人 株式会社銀座山形屋 代理人 弁理士 菅 原 弘 志




第 1 図


771



代理人介理上管 原 弘 憲



代理人介理上背 原 弘 志 實則(C)-12:



第5図

777

代理人 介型上营 原 弘 志

中間(6-123181

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.